

# Chaucidou

## Un bilan positif !

*Les données, 1 an plus tard*

### Zone à l'étude et méthodologie

- > Plaques de comptage
- > Caméras de circulation
- > Analyse comportementale (MTMD)
- > Vélo instrumenté (caméra + capteur)
- > Mesure lidar (distance latérale)
- > Suivi GPS

### Données clés

- 📍 Ch. de Lotbinière
- 🏠 177 propriétés
- 🚗 550 véhicules/jour
- 🚦 Vitesse moyenne (avant) : 63 km/h

### Données recueillies

- > 49 h de vidéo analysées
- > 1 165 passages observés
- > 492 km parcourus à vélo en 24 h



### OBJECTIF ATTEINT!

#### Réduction de la vitesse

Zone chaucidou : **-14 %**

Zone sans chaucidou : **-8 %**

#### Dépassements

Dépassements illégaux : **27 → 2 (11 % → 1 %)**

Distance moyenne réduite de **±50 cm**